

АКТ
Проверки состояния технической укрепленности и оснащенности
техническими средствами охраны объекта

«06» августа 2013 года

г. Дубна М. О.

В соответствии: для обеспечения мероприятий, посвященных началу учебного 2013-2014 года и в рамках решения протокола № 38 от 02.07.2013г. заседания Антитеррористической комиссии Московской области при председателе комиссии первого заместителя Председателя Правительства Московской области Ю.П. Олейникове

(распоряжением, приказом, указанием, графиком проверок и т.д.)

Комиссией в составе:

Председатель (руководитель) комиссии: Начальник ПЦО капитан полиции Солюшев В.В.

Члены комиссии: У.о. командира роты СВВ ст. л-нт. полиции Толудев А.С. старший инспектор ОУУП и ПДН майор полиции Халимов Д.Ю., участковый уполномоченный полиции майор полиции Боровков С.С.

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием (в присутствии):

(руководителя объекта, лица его заменяющего и т.д.)

Провели проверку состояния технической укрепленности и оснащенности ТСО объекта: МБДОУ № 4 «Сокольники»

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте:

-адрес, телефон Московская область, г. Дубна, ул. Мира, дом 7а, тел. 212-26-84

-руководитель Паршина Т.П.

2. Описание технической укрепленности объекта:

-укрепленность стен, перекрытий пола и потолка, входных и запасных дверей, оконных проемов (наличие распашных внутренних металлических решеток)

Объект представляет собой 2-этажное кирпичное отдельно стоящее здание. Оконные проемы оборудованы деревянными окнами. Имеется 3-входа(оборудованы металлическими дверьми с врезными замками), и 6-запасных выходов(пластиковые двери с врезными замками и шпингалетами). Основной вход

оборудован СКУД. Периметральное освещение (проектора) в наличии. Внешнее ограждение выполнено из металла, оборудовано одними воротами и одной решеткой с навесными замками. Охрана - «сторож» в ночное время, выходные дни - круглосуточно.

3. Наличие и состояние на объекте:

- охранной сигнализации объекта (тип, количество, указать, куда осуществляется вывод сигналов) нет

- кнопки экстренного вызова милиции, наличие радиобрелоков с датчиками падения (тип, количество, места установки, указать куда осуществляется вывод сигналов) КТС на посту сторожа с выводом на ПУО ОВЧ

- технических средств, формирующих сигнал «тревога» независимо от действий персонала, в том числе «химловушек» (тип, количество, места установки) нет

- систем видеонаблюдения отсутствует

Недостатки в обеспечении технической укрепленности объекта:

отсутствии распашных металлических решеток

Недостатки в оснащенности объекта техническими средствами охраны:

прочный металлодетектор, видеонаблюдение

Выводы комиссии: Техническая укрепленность соответствует предъявляемым требованиям.

Рекомендации (предложения) членов комиссии (по обеспечению технической \ укрепленности объекта, блокировке уязвимых мест, оборудованию охранной сигнализацией) -


Установить:


1. Радиоканальную КТС с датчиком падения.

2. Систему видеонаблюдения с записью на удаленный сервер


3. Прочный металлодетектор.

Срок: до 29.08.2013г.

Председатель комиссии:  / В.В. Косичев /

Члены комиссии:  / А.Е. Голубев /

 / Ю.Д. Калинин /

 / Е.Е. Трещачев /

Ознакомлен, копию акта получил: